

CÂMARA MUNICIPAL

Vereador José Carlos do Nascimento Camarinha SANTA CRUZ DO RIO PARDO - ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ 49.879.919/0001-96

REQUERIMENTO 101/2012

REQUEIRO à Mesa, ouvido o plenário, na forma regimental, encaminhar ao Executivo o incluso abaixo-assinado dos moradores da Vila Nova Sidéria, em que apresentam suas reivindicações em relação a melhorias da pavimentação, inexistência de bueiros, melhoria das sarjetas e da iluminação pública.

Sala das Sessões, 16 de julho de 2012.

Roberto Mariano Marsola - Vereador





Ilmo. Sr. Roberto Mariano Marsola – D.D. Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo – SP

Os abaixo-assinados, moradores na Travessa Benedito Baptista Bueno, Vila Nova Sidéria, em Santa Cruz do Rio Pardo — SP, vem respeitosamente a presença de V. Sa. para solicitar a costumeira atenção dessa presidência, digna representante do povo de Santa Cruz do Rio Pardo-SP, sempre voltada para atender os seus munícipes, no sentido de encaminhar, cobrar e fiscalizar junto aos órgãos competentes as suas reivindicações abaixo:

- A Vila Nova Sidéria, talvez por se tratar de uma vila pequena, vem sendo deixada de lado quando se trata de implantação de melhorias para as pessoas que ali residem, não sendo lembrada pelos responsáveis por melhorias e, portanto, necessitando de alguém que acompanhe, cobre e fiscalize beneficios para o local;
- 2) O asfalto ali existente, já antigo, encontra-se em um estado muito lastimável, já que, quando algum serviço é realizado, concentra-se somente em tapa buracos, que são muitos e, em vista das construções, serviços de esgotos e encanamento realizados, não basta os tapa buracos ali realizados, pois, em virtude do escoamento de águas fluviais a duração é muito pequena. Os moradores sugerem que seja efetuado, pelos responsáveis, uma programação, visando, também, renovar/recapear o asfalto das ruas da Vila Nova Sidéria, e não somente tapar buracos, o que não tem surtido muito efeito e, acreditamos, esteja até ficando mais oneroso para o município. É preciso que os responsáveis façam uma visita ao local e vejam o estado em que se encontra o asfalto daquele local, principalmente na Travessa Benedito Baptista Bueno;
- 3) Na Travessa Benedito Baptista Bueno, em especial, as sarjetas foram feitas sem caimento/nível, o que ocasiona o empoçamento da água de chuva e proveniente dos quintais das residências, ficando vários dias com água empoçada, o que pode ocasionar, inclusive a proliferação do mosquito da dengue, necessitando, urgente, que sejam efetuados serviços para corrigir o problema;
- 4) Devido a inexistência de bueiros as águas correm a céu aberto e na esquina da Travessa Benedito Baptista Bueno com a Rua João Castanho de Almeida, não existindo canalização (bueiro), o local fica constantemente com a água originária das residências cruzando o asfalto para encontrar saída, provocando ainda mais a danificação do asfalto, com vários buracos existentes constantemente no local;
- 5) Os moradores gostariam, também, que fosse melhorada a iluminação das ruas ali existentes, a fim de inibir a presença de malfeitores e pessoas mal intencionadas. Santa Cruz do Rio Pardo(SP), 11/junho/2012.

Sendo só para o momento, Atenciosamente,

NOME _	**	RG	-	ASSINATURA
1) Luiz.	Edran O	Camangy - 10	107.215.0	The state of the s
2) Patrica		∩ U Jannackagi p		of Toline Comey
3). V = n < v	l. s	//	921. 296 9	77